



L'**amianto** (o asbesto) è un **minerale a struttura fibrosa** presente in natura. Le sue proprietà principali (filabilità e termostabilità) ne hanno fatto uno dei materiali maggiormente utilizzati fino alla fine degli anni '80, nei più diversi settori, da quello dell'industria a quello dell'edilizia e dei trasporti. Dal **1994** ne è stata totalmente vietata la produzione.

La **consistenza fibrosa** dell'amianto, alla base delle sue qualità, costituisce allo stesso tempo il suo maggiore elemento di pericolosità. Se **deteriorato**, infatti, può rilasciare fibre potenzialmente inalabili, causa di **gravi patologie** all'apparato respiratorio quali, ad esempio, l'asbestosi, il cancro polmonare e il mesotelioma.



Lavorare a contatto con materiali che contengono amianto può essere seriamente rischioso. Sapere dove e in quali condizioni questo materiale si trova è dunque estremamente importante.


Per questo, i regolari controlli delle Asl e la mappatura prevista dal Decreto Ministeriale 101/2003 rappresentano gli strumenti più efficaci di prevenzione e tutela dal rischio amianto.



Partecipare al censimento è semplice. È sufficiente compilare la scheda di autocontrollo seguendo le indicazioni riportate sul retro e spedirla in busta chiusa ad Arpa Umbria, opportunamente timbrata e firmata. Per ogni informazione o chiarimento, contatti telefonicamente o via e-mail l'Agenzia, o visiti il sito: **www.arpa.umbria.it**



In base alle schede ricevute, Arpa provvederà a redigere una **graduatoria**, elaborata attraverso un indice di priorità definito sulla base di criteri indicati dal Ministero dell'Ambiente, e volta ad identificare le situazioni **più a rischio** e che richiedono una priorità di intervento.



Per i casi identificati come più a rischio verranno eseguiti, da parte di operatori delle Asl, dei **sopralluoghi** volti a verificare oggettivamente la situazione e a procedere con la georeferenziazione del sito. Sulla base della graduatoria e della mappatura, saranno pianificate **strategie di intervento** per le quali il Decreto Ministeriale 101/2003 prevede l'**assegnazione di specifici fondi** da parte del Ministero dell'Ambiente.

Individuare la presenza di amianto in azienda non comporta necessariamente il suo smantellamento.

A seconda del suo stato di conservazione, della sua ubicazione all'interno dell'azienda o della sua vicinanza con centri abitati, potrebbe non richiedere alcun intervento, oppure essere rimosso o messo in sicurezza.




amianto
rischio

mappatura

conoscenza
tutela
prevenzione



PROGETTO PER LA MAPPATURA DELLA PRESENZA DI AMIANTO IN UMBRIA



CONTATTI

Direzione Generale Arpa Umbria
Via Pieveiolo 207 B - 3
loc. San Sisto - 06132 - Perugia
Tel. 075 515961 / Fax 075 51596235

amianto@arpa.umbria.it
www.arpa.umbria.it



PROGETTO PER LA MAPPATURA DELLA PRESENZA DI AMIANTO IN UMBRIA



DESIGN PAOLO TRAMONTANARO 08