

STUDIO PER LA VALUTAZIONE
DELLO STATO DI QUALITA' AMBIENTALE
DEL RETICOLO IDROGRAFICO
DEL FIUME CLITUNNO

MAPPATURA DEI SEDIMENTI FINI

- Spessore
- > 1 m
 - 0,5 - 1 m
 - 0 - 0,5 m
 - Sedimento fine assente
 - Tratto fluviale inesplorato

