



**Valutazione di Impatto Acustico
del traffico veicolare
su Via San Bartolo
Comune di Bastia Umbra**

MAPPATURA ACUSTICA
periodo di riferimento:
NOTTURNO

SCENARIO DI EMISSIONE
STATO ATTUALE

110 v/h mezzi leggeri
2 v/h mezzi pesanti
Condizioni dell'asfalto: ruvido